



被害配置図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	配置図	番号	1
						整理用	被害配置図 6520-001-002-配置図-1			

被害平面図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	1F	番号	1
						整理用	被害平面図	6520-001-002-1F-1			

被害平面図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	2F	番号	1
						整理用	被害平面図 6520-001-002-2F-1				

被害平面図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	3F	番号	1
						整理用	被害平面図 6520-001-002-3F-1				

被害立面図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	1
						整理用	被害立面図 6520-001-002-外部-1				

被害立面図

■壁クラック（モルタル）
1mm以上 20.0m



[外部⑪] 壁クラック（モルタル）
1mm以上 12.3m


[外部⑩] 壁クラック（モルタル）
1mm以上 5.4m

[外部⑨] 壁クラック（モルタル）
1mm以上 2.3m

管理・教育棟 外部（南面）立面図

学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	2
						整理用	被害立面図 6520-001-002-外部-2				



被害立面図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	3
						整理用	被害立面図 6520-001-002-外部-3				

被害写真





団地名 : 高梨中央
 被害場所: (002)管理・教育棟
 被害番号: [1-1]
 被害内容: 壁クラック (ボード)
 被害数量: 1mm未満 2.5m
 1mm未満 2.5m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	1F	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-002-1F-1				

被害写真





団地名 : 高梨中央
 被害場所 : (002)管理・教育棟
 被害番号 : [1-2]
 被害内容 : 壁クラック (ボード)
 被害数量 : 1mm未満 2.2m
 1mm未満 1.2m
 1mm未満 1.1m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	1F	番号	2
						整理用	被害写真 6520-001-002-1F-2				

被害写真


団地名 : 高梨中央
 被害場所: (002)管理・教育棟
 被害番号: [1-3]
 被害内容: 壁クラック (ボード)
 被害数量: 1mm未満 2.8m
 1mm未満 2.0m
 1mm未満 1.6m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	1F	番号	3
整理用						被害写真 6520-001-002-1F-3					

被害写真



団地名 : 高梨中央
被害場所: (002)管理・教育棟
被害番号: [1 - 4]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 2.7m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	1F	番号	4
						整理用	被害写真 6520-001-002-1F-4				

被害写真

団地名 : 高梨中央
被害場所: (002)管理・教育棟
被害番号: [2-1]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 3.0m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	2F	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-002-2F-1				

被害写真



団地名 : 高梨中央
被害場所 : (002)管理・教育棟
被害番号 : [2 - 2]
被害内容 : 階段上げ裏クラック (モルタル)
被害数量 : 1mm以上 0.2m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	2F	番号	2
						整理用	被害写真 6520-001-002-2F-2				

被害写真




団地名 : 高梨中央
被害場所: (002)管理・教育棟
被害番号: [2-3]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 1.2m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	2F	番号	3
						整理用	被害写真 6520-001-002-2F-3				

被害写真


団地名 : 高梨中央
 被害場所: (002)管理・教育棟
 被害番号: [2 - 4]
 被害内容: 壁クラック (ボード)
 被害数量: 1mm未満 1.8m
 1mm未満 1.3m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	2F	番号	4
整理用						被害写真 6520-001-002-2F-4					

被害写真




団地名 : 高梨中央
 被害場所: (002)管理・教育棟
 被害番号: [2-5]
 被害内容: 壁クラック (ボード)
 被害数量: 1mm未満 3.8m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	2F	番号	5
						整理用	被害写真 6520-001-002-2F-5				

被害写真



団地名 : 高梨中央
 被害場所: (002)管理・教育棟
 被害番号: [2-6]
 被害内容: 壁クラック (ボード)
 被害数量: 1mm未満 2.2m
 1mm未満 1.5m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	2F	番号	6
						整理用	被害写真 6520-001-002-2F-6				

被害写真



団地名 : 高梨中央
被害場所: (002)管理・教育棟
被害番号: [2-7]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 2.5m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	2F	番号	7
						整理用	被害写真 6520-001-002-2F-7				

被害写真



団地名 : 高梨中央
 被害場所 : (002)管理・教育棟
 被害番号 : [3 - 1]
 被害内容 : 壁クラック (ボード)
 被害数量 : 1mm未満 2.5m
 1mm未満 2.5m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	3F	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-002-3F-1				

被害写真

団地名：高梨中央
被害場所：(002)管理・教育棟
被害番号：[3-2]
被害内容：壁クラック（ボード）
被害数量：1mm未満 0.6m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	3F	番号	2
						整理用	被害写真 6520-001-002-3F-2				

被害写真


団地名：高梨中央

被害場所：(002)管理・教育棟

被害番号：[3-3]

被害内容：壁破損（セメント板モルタル交換）



被害数量：2.5m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	3F	番号	3
						整理用	被害写真 6520-001-002-3F-3				

被害写真




団地名 : 高梨中央
被害場所: (002)管理・教育棟
被害番号: [3 - 4]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 2.5m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	3F	番号	4
						整理用	被害写真 6520-001-002-3F-4				

被害写真




団地名 : 高梨中央
 被害場所: (002)管理・教育棟
 被害番号: [外部①]
 被害内容: 壁クラック (モルタル)
 被害数量: 1mm未満 1.3m,1.4m,1.4m
 1mm以上 1.3m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-002-外部-1				

被害写真



団地名 : 高梨中央
 被害場所: (002)管理・教育棟
 被害番号: [外部②]
 被害内容: 壁クラック (モルタル)
 被害数量: 1mm未満 1.3m,1.3m
 1mm以上 1.3m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	2
						整理用	被害写真 6520-001-002-外部-2				

被害写真



団地名 : 高梨中央
 被害場所: (002)管理・教育棟
 被害番号: [外部③]
 被害内容: 壁クラック (モルタル)
 被害数量: 1mm以上 2.5m,1.2m,1.4m,1.4m,2.5m,
 2.5m,2.5m,1.5m,4.2m,0.7m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	3
						整理用	被害写真 6520-001-002-外部-3				

被害写真



団地名 : 高梨中央
 被害場所 : (002)管理・教育棟
 被害番号 : [外部④]
 被害内容 : 壁クラック (モルタル)
 被害数量 : 1mm以上 0.2m,1.2m,2.5m,1.0m,1.0m,2.5m
 0.9m,0.9m,1.2m,1.2m,1.2m,1.2m,1.0m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	4
						整理用	被害写真 6520-001-002-外部-4				

被害写真



団地名 : 高梨中央
 被害場所: (002)管理・教育棟
 被害番号: [外部⑤]
 被害内容: 壁クラック (モルタル)
 被害数量: 1mm未満 1.3m
 1mm以上 1.3m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	5
整理用						被害写真 6520-001-002-外部-5					

被害写真


団地名 : 高梨中央
 被害場所: (002)管理・教育棟
 被害番号: [外部⑥]
 被害内容: 壁クラック (モルタル)
 被害数量: 1mm未満 1.4m




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	6
						整理用	被害写真 6520-001-002-外部-6				

被害写真

団地名 : 高梨中央
 被害場所: (002)管理・教育棟
 被害番号: [外部⑦]
 被害内容: 壁クラック (モルタル)
 被害数量: 1mm以上 3.4m,0.6m,1.2m,1.0m,1.2m,
 0.8m,2.5m,1.4m,1.4m,2.5m,2.5m,1.2m



クラック幅:
 全て1.0mm以上
 (推定)



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	7
						整理用	被害写真 6520-001-002-外部-7				

被害写真


団地名：高梨中央

被害場所：(002)管理・教育棟


被害番号：[外部⑧]

被害内容：壁クラック（モルタル）

被害数量：1mm以上 2.5m,2.5m,1.0m,2.5m,
1.0m,1.2m,2.1m,1.7m




クラック幅：
全て1.0mm以上
(推定)



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	8
						整理用	被害写真 6520-001-002-外部-8				

被害写真



団地名 : 高梨中央
被害場所: (002)管理・教育棟
被害番号: [外部⑨]
被害内容: 壁クラック (モルタル)
被害数量: 1mm以上 2.3m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	9
						整理用	被害写真 6520-001-002-外部-9				

被害写真

(参考) 外部⑩⑪ 建具等寸法



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	10
						整理用	被害写真 6520-001-002-外部-10				

被害写真

団地名：高梨中央


被害場所：(002)管理・教育棟

被害番号：[外部⑩]

被害内容：壁クラック（モルタル）

被害数量：1mm以上 1.5m,2.2m,1.7m

クラック幅：
全て1.0mm以上
(推定)



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	11
						整理用	被害写真 6520-001-002-外部-11				

被害写真

団地名：高梨中央


被害場所：(002)管理・教育棟

被害番号：[外部①]

被害内容：壁クラック（モルタル）

被害数量：1mm以上 0.8m,3.3m,0.8m,1.8m,1.0m,
1.1m,1.1m,1.3m,1.1m



クラック幅：
全て1.0mm以上
(推定)



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	12
						整理用	被害写真 6520-001-002-外部-12				

被害写真




団地名 : 高梨中央
 被害場所: (002)管理・教育棟
 被害番号: [外部⑫]
 被害内容: 壁クラック (モルタル)
 被害数量: 1mm以上 4.2m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	13
						整理用	被害写真 6520-001-002-外部-13				

被害写真



団地名：高梨中央
被害場所：(002)管理・教育棟
被害番号：〔外部⑬〕
被害内容：壁クラック（モルタル）
被害数量：1mm以上 4.5m,3.5m,4.2m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	14
						整理用	被害写真 6520-001-002-外部-14				


被害写真

団地名 : 高梨中央
被害場所: (002)管理・教育棟
被害番号: [外部⑭]
被害内容: 壁クラック (モルタル)
被害数量: 1mm以上 1.9m,3.3m




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	15
						整理用	被害写真 6520-001-002-外部-15				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟		配置図	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-002-配置図-1				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	1F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-002-1F-1				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	2F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-002-2F-1				

被害復旧図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	3F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-002-3F-1				


被害復旧図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-002-外部-1				

被害復旧図

■壁クラック（モルタル）補修
1mm以上 20.0m



[外部⑪] 壁クラック（モルタル）補修
1mm以上 12.3m


[外部⑩] 壁クラック（モルタル）補修
1mm以上 5.4m

[外部⑨] 壁クラック（モルタル）補修
1mm以上 2.3m

管理・教育棟 外部（南面）立面図


学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	2
						整理用	被害復旧図 6520-001-002-外部-2				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	002	棟名称	管理・教育棟	階	外部	番号	3
						整理用	被害復旧図 6520-001-002-外部-3				

被害配置図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	043	棟名称	1号棟（増棟）渡り廊下		配置図	番号	1
						整理用	被害配置図 6520-001-043-配置図-1				

被害平面図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	043	棟名称	1号棟(増棟)渡り廊下	階	2F	番号	1
						整理用	被害平面図 6520-001-043-2F-1				

被害写真


団地名：高梨中央

被害場所：(043) 1号棟（増棟）渡り廊下

被害番号：[1]

被害内容：塗床クラック

被害数量：2.2m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	043	棟名称	1号棟（増棟）渡り廊下	階	2F	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-043-2F-1				

被害写真

団地名：高梨中央

被害場所：(043) 1号棟（増棟）渡り廊下

被害番号：[2]




被害内容：壁クラック（モルタル）

被害数量：1mm未満 0.4m

1mm未満 0.5m


1mm未満 0.3m

1mm未満 2.5m




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	043	棟名称	1号棟（増棟）渡り廊下	階	2F	番号	2
						整理用	被害写真 6520-001-043-2F-2				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	043	棟名称	1号棟（増棟）渡り廊下	配置図	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-043-配置図-1			

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	043	棟名称	1号棟(増棟)渡り廊下	階	2F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-043-2F-1				

被害配置図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	配置図	番号	1
						整理用	被害配置図 6520-001-26-配置図-1			

被害平面図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	階	1F	番号	1
						整理用	被害平面図 6520-001-26-1F-1				

被害平面図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	階	3F	番号	1
						整理用	被害平面図 6520-001-26-3F-1				

被害平面図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	階	4F	番号	1
						整理用	被害平面図 6520-001-26-4F-1				

被害写真


団地名：高梨中央

被害場所：(026) 2号棟・3号棟

被害番号：[1]

被害内容：壁クラック（ボード）


被害数量：1mm以上×0.5m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	階	1F	番号	1
整理用						被害写真 6520-001-26-1F-1					

被害写真




団地名 : 高梨中央
被害場所 : (026) 2号棟・3号棟
被害番号 : [2]
被害内容 : 壁クラック (ボード)
被害数量 : 1mm未満×0.3m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	階	3F	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-026-3F-1				

被害写真


団地名 : 高梨中央
 被害場所 : (026) 2号棟・3号棟
 被害番号 : [3]
 被害内容 : 壁クラック (モルタル)
 被害数量 : 1mm未満×1.1m
 1mm未満×0.5m
 1mm未満×0.4m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	階	3F	番号	2
						整理用	被害写真 6520-001-026-3F-2				

被害写真

団地名 : 高梨中央
 被害場所 : (026) 2号棟・3号棟
 被害番号 : [4]
 被害内容 : 壁クラック (モルタル)
 被害数量 : 1mm未満×0.7m
 1mm未満×0.5m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	階	3F	番号	3
整理用						被害写真 6520-001-026-3F-3					

被害写真



団地名 : 高梨中央
被害場所 : (026) 2号棟・3号棟
被害番号 : [5]
被害内容 : Exp.J多少歪み、外れ
被害数量 : 天井面 2.2m × 1箇所



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	階	3F	番号	4
						整理用	被害写真 6520-001-026-3F-4				

被害写真

団地名 : 高梨中央
 被害場所 : (026) 2号棟・3号棟
 被害番号 : [6]
 被害内容 : 壁クラック (ボード)
 被害数量 : 1mm未満 3.0m
 1mm未満 0.4m
 1mm未満 0.4m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	階	4F	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-026-4F-1				

被害写真

団地名：高梨中央

被害場所：(026) 2号棟・3号棟

被害番号：〔7〕

被害内容：壁貫通部配管ずれ

被害数量：電線管 パテ外れ×4箇所
空調管 外装外れ×1箇所



団地名：高梨中央

被害場所：(026) 2号棟・3号棟

被害番号：〔8〕

被害内容：電線管固定金具外れ

被害数量：2箇所



団地名：高梨中央

被害場所：(026) 2号棟・3号棟

被害番号：〔9〕

被害内容：壁貫通部配管ずれ

被害数量：ボード破損×3箇所



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	階	4F	番号	2
						整理用	被害写真 6520-001-026-4F-2				


被害写真

団地名 : 高梨中央
被害場所 : (026) 2号棟・3号棟
被害番号 : [10]
被害内容 : Exp.J多少歪み、外れ
被害数量 : 天井面 2.2m × 1箇所




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	階	4F	番号	3
						整理用	被害写真 6520-001-026-4F-3				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	配置図	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-26-配置図-1			

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	階	1F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-26-1F-1				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	階	3F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-26-3F-1				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	026	棟名称	2号棟・3号棟	階	4F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-26-4F-1				

被害配置図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	014	棟名称	4号棟		配置図	番号	1
						整理用	被害配置図 6520-001-014-配置図-1				

被害平面図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	014	棟名称	4号棟	階	1F	番号	1
						整理用	被害平面図 6520-001-014-1F-1				



被害平面図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	014	棟名称	4号棟	階	4F	番号	1
						整理用	被害平面図 6520-001-014-4F-1				

被害写真



団地名 : 高梨中央
被害場所 : (014) 4 号棟
被害番号 : [2]
被害内容 : 壁クラック (モルタル)
被害数量 : 1.0mm未満 × 1.0m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	014	棟名称	4 号棟	階	1F	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-014-1F-1				


被害写真

団地名 : 高梨中央
 被害場所 : (014) 4 号棟
 被害番号 : [1]
 被害内容 : Exp.J外れ
 被害数量 : 天井面 2.1m×1箇所
 側面 2.5m×1箇所




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	014	棟名称	4 号棟	階	4F	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-014-4F-1				

被害復旧図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	014	棟名称	4号棟	配置図	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-014-配置図-1			

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	014	棟名称	4号棟	階	1F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-014-1F-1				

被害復旧図

■Exp.J 再固定
天井面 2.1m×1箇所
側面 2.5m×1箇所


[1] Exp.J 再固定
天井面 2.1m×1箇所
側面 2.5m×1箇所



4号棟 4階平面図


学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	014	棟名称	4号棟	階	4F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-014-4F-1				

被害配置図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	058	棟名称	7号棟	配置図	番号	1
						整理用	被害配置図 6520-001-058-配置図-1			

被害平面図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	058	棟名称	7号棟	階	1F	番号	1
						整理用	被害平面図 6520-001-058-1F-1				

被害写真


団地名：高梨中央

被害場所：(058) 7号棟

被害番号：[1]


被害内容：天井化粧石膏ボード破損

被害数量：0.4㎡（1枚）＜CH=6.8m＞




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	058	棟名称	7号棟	階	1F	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-058-1F-1				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	058	棟名称	7号棟		配置図	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-058-配置図-1				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	058	棟名称	7号棟	階	1F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-058-1F-1				

被害配置図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	053	棟名称	物品倉庫	配置図	番号	1
						整理用	被害配置図 6520-001-053-配置図-1			

被害平面図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	053	棟名称	物品倉庫	階	1F	番号	1
						整理用	被害平面図 6520-001-053-1F-1				

被害写真



団地名：高梨中央

被害場所：(053)物品倉庫

被害番号：[1]


被害内容：壁クラック（モルタル）

被害数量：1mm以上×1.0m




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	053	棟名称	物品倉庫	階	1F	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-053-1F-1				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	053	棟名称	物品倉庫		配置図	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-053-配置図-1				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	053	棟名称	物品倉庫	階	1F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-053-1F-1				

被害配置図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	配置図	番号	1
						整理用	被害配置図 6520-001-055-配置図-1			

被害平面図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	階	1F	番号	1
						整理用	被害平面図 6520-001-055-1F-1				

被害平面図





学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	階	2F	番号	1
						整理用	被害平面図 6520-001-055-2F-1				

被害写真




団地名：高梨中央
被害場所：(055)福利厚生施設
被害番号：[1]
被害内容：壁クラック（モルタル）
被害数量：1mm未満×1.6m
1mm未満×0.8m
1mm未満×0.4m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	階	1F	番号	1
整理用						被害写真 6520-001-055-1F-1					





被害写真

団地名：高梨中央
被害場所：(055)福利厚生施設
被害番号：〔2〕
被害内容：壁クラック（モルタル）
被害数量：1mm未満×0.9m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	階	1F	番号	2
						整理用	被害写真 6520-001-055-1F-2				

被害写真





団地名 : 高梨中央
 被害場所: (055)福利厚生施設
 被害番号: [3]
 被害内容: 壁クラック (モルタル)
 被害数量: 1mm未満×1.3m
 1mm未満×0.6m
 1mm未満×0.6m
 1mm未満×0.5m

学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	階	1F	番号	3
整理用						被害写真 6520-001-055-1F-3					

被害写真



団地名 : 高梨中央
 被害場所 : (055)福利厚生施設
 被害番号 : [4]
 被害内容 : 壁クラック (モルタル)
 被害数量 : 1mm未満×2.1m
 1mm未満×1.1m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	階	2F	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-055-2F-1				

被害写真


団地名 : 高梨中央
被害場所 : (055)福利厚生施設
被害番号 : [5]
被害内容 : 壁クラック (モルタル)
被害数量 : 1mm未満×1.8m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	階	2F	番号	2
						整理用	被害写真 6520-001-055-2F-2				

被害写真


団地名：高梨中央
 被害場所：(055)福利厚生施設
 被害番号：〔6〕
 被害内容：Pタイル床段差
 被害数量：1.8m × 1.5m = 2.7m²




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	階	2F	番号	3
						整理用	被害写真 6520-001-055-2F-3				

被害写真

団地名：高梨中央
 被害場所：(055)福利厚生施設
 被害番号：〔7〕
 被害内容：天井ボード漏水
 被害数量：1.8m × 1.2m = 2.2㎡




団地名：高梨中央
 被害場所：(055)福利厚生施設
 被害番号：〔8〕
 被害内容：天井ボード漏水
 被害数量：5.5m × 0.8m = 4.4㎡



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	階	2F	番号	4
						整理用	被害写真 6520-001-055-2F-4				

被害写真

団地名：高梨中央
被害場所：(055)福利厚生施設
被害番号：〔9〕
被害内容：天井ボード漏水
被害数量：2.3m × 0.8m = 1.8m²



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	階	2F	番号	5
						整理用	被害写真 6520-001-055-2F-5				

被害写真

団地名：高梨中央

被害場所：(055)福利厚生施設

被害番号：[10]

被害内容：天井ボード破損

被害数量：0.4㎡（1枚）




団地名：高梨中央

被害場所：(055)福利厚生施設

被害番号：[11]

被害内容：天井ボード破損




被害数量：0.4㎡（1枚）



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	階	2F	番号	6
						整理用	被害写真 6520-001-055-2F-6				


被害写真

団地名 : 高梨中央
被害場所 : (055)福利厚生施設
被害番号 : [1 2]
被害内容 : 壁クラック (モルタル)
被害数量 : 1mm未満 0.8m
1mm未満 0.5m




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	階	2F	番号	7
						整理用	被害写真 6520-001-055-2F-7				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設		配置図	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-055-配置図-1				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	階	1F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-055-1F-1				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	055	棟名称	福利厚生施設	階	2F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-055-2F-1				

被害配置図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	配置図	番号	1
						整理用	被害配置図 6520-001-065-配置図-1			

被害平面図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	1F	番号	1
						整理用	被害平面図	6520-001-065-1F-1			

被害平面図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	2F	番号	1
						整理用	被害平面図	6520-001-065-2F-1			

被害平面図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	3F	番号	1
						整理用	被害平面図	6520-001-065-3F-1			

被害平面図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	4F	番号	1
						整理用	被害平面図 6520-001-065-4F-1				

被害平面図






学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	5F	番号	1
						整理用	被害平面図 6520-001-065-5F-1				

被害写真

団地名 : 高梨中央
被害場所 : (065)専攻科・教育棟
被害番号 : [外部1]
被害内容 : 外壁タイル浮き
被害数量 : $2.3\text{m} \times 2.0\text{m} = 4.6\text{m}^2$

タイル1枚当たりの寸法（目地中心間）



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	外部	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-065-外部-1				

被害写真

(参考：スケールを当てた写真)

団地名：高梨中央

被害場所：(065)専攻科・教育棟

被害番号：[外部1]


被害内容：外壁タイル浮き




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	外部	番号	2
						整理用	被害写真 6520-001-065-外部-2				

被害写真

団地名 : 高梨中央
被害場所: (065)専攻科・教育棟
被害番号: [1-1]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 3.0m





団地名 : 高梨中央
被害場所: (065)専攻科・教育棟
被害番号: [1-2]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 2.8m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	1F	番号	1
整理用						被害写真 6520-001-065-1F-1					

被害写真



団地名：高梨中央
 被害場所：(065)専攻科・教育棟
 被害番号：[1-3]
 被害内容：壁クラック（ボード）
 被害数量：1mm未満 3.3m
 1mm未満 0.7m
 1mm未満 0.4m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	1F	番号	2
						整理用	被害写真 6520-001-065-1F-2				

被害写真




団地名 : 高梨中央
 被害場所 : (065)専攻科・教育棟
 被害番号 : [1 - 4]
 被害内容 : 壁クラック (ボード)
 被害数量 : 1mm未満 1.2m
 1mm未満 0.4m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	1F	番号	3
						整理用	被害写真 6520-001-065-1F-3				

被害写真


団地名 : 高梨中央
 被害場所 : (065)専攻科・教育棟
 被害番号 : [1 - 5]
 被害内容 : 壁クラック (ボード)
 被害数量 : 1mm未満 2.6m
 1mm未満 0.4m
 1mm未満 0.4m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	1F	番号	4
						整理用	被害写真 6520-001-065-1F-4				

被害写真



団地名 : 高梨中央
 被害場所 : (065)専攻科・教育棟
 被害番号 : [2 - 1]
 被害内容 : 壁クラック (ボード)
 被害数量 : 1mm未満 0.7m
 1mm未満 1.2m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	2F	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-065-2F-1				

被害写真


団地名 : 高梨中央
被害場所 : (065)専攻科・教育棟
被害番号 : [2 - 2]
被害内容 : 壁クラック (ボード)
被害数量 : 1mm未満 1.5m
1mm未満 0.5m




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	2F	番号	2
						整理用	被害写真 6520-001-065-2F-2				

被害写真

団地名 : 高梨中央
被害場所 : (065)専攻科・教育棟
被害番号 : [2 - 3]
被害内容 : 壁クラック (ボード)
被害数量 : 1mm未満 0.6m



団地名 : 高梨中央
被害場所 : (065)専攻科・教育棟
被害番号 : [2 - 4]
被害内容 : 壁クラック (ボード)
被害数量 : 1mm未満 0.8m





学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	2F	番号	3
						整理用	被害写真 6520-001-065-2F-3				

被害写真

団地名 : 高梨中央
被害場所: (065)専攻科・教育棟
被害番号: [3-1]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 0.2m




団地名 : 高梨中央
被害場所: (065)専攻科・教育棟
被害番号: [3-2]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 1.5m





学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	3F	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-065-3F-1				

被害写真

団地名 : 高梨中央
被害場所: (065)専攻科・教育棟
被害番号: [3-3]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 1.5m




団地名 : 高梨中央
被害場所: (065)専攻科・教育棟
被害番号: [3-4]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 1.5m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	3F	番号	2
						整理用	被害写真 6520-001-065-3F-2				

被害写真



団地名 : 高梨中央
 被害場所 : (065)専攻科・教育棟
 被害番号 : [3 - 5]
 被害内容 : 壁クラック (ボード)
 被害数量 : 1mm未満 1.4m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	3F	番号	3
						整理用	被害写真 6520-001-065-3F-3				

被害写真



団地名 : 高梨中央
被害場所 : (065)専攻科・教育棟
被害番号 : [3 - 6]
被害内容 : 壁クラック (ボード)
被害数量 : 1mm未満 1.4m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	3F	番号	4
						整理用	被害写真 6520-001-065-3F-4				

被害写真

団地名 : 高梨中央
被害場所 : (065)専攻科・教育棟
被害番号 : [3 - 7]
被害内容 : 壁クラック (ボード)
被害数量 : 1mm未満 1.5m





学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	3F	番号	5
						整理用	被害写真 6520-001-065-3F-5				

被害写真

団地名 : 高梨中央
被害場所: (065)専攻科・教育棟
被害番号: [4-1]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 0.3m







団地名 : 高梨中央
被害場所: (065)専攻科・教育棟
被害番号: [4-2]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 1.5m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	4F	番号	1
						整理用	被害写真 6520-001-065-4F-1				

被害写真



団地名 : 高梨中央
被害場所: (065)専攻科・教育棟
被害番号: [4-3]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 1.5m
1mm未満 0.9m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	4F	番号	2
整理用						被害写真 6520-001-065-4F-2					

被害写真





団地名：高梨中央
被害場所：(065)専攻科・教育棟
被害番号：[4-4]
被害内容：壁クラック（ボード）
被害数量：1mm未満 1.5m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	4F	番号	3
						整理用	被害写真 6520-001-065-4F-3				

被害写真


団地名 : 高梨中央
被害場所 : (065)専攻科・教育棟
被害番号 : [4 - 5]
被害内容 : 壁クラック (ボード)
被害数量 : 1mm未満 1.5m
1mm未満 0.8m



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	4F	番号	4
						整理用	被害写真 6520-001-065-4F-4				

被害写真



団地名 : 高梨中央
被害場所 : (065)専攻科・教育棟
被害番号 : [4 - 6]
被害内容 : 壁クラック (ボード)
被害数量 : 1mm未満 0.4m





学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	4F	番号	5
						整理用	被害写真 6520-001-065-4F-5				

被害写真

団地名 : 高梨中央
被害場所: (065)専攻科・教育棟
被害番号: [5-1]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 1.7m





団地名 : 高梨中央
被害場所: (065)専攻科・教育棟
被害番号: [5-2]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 1.7m





学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	5F	番号	1
整理用						被害写真 6520-001-065-5F-1					

被害写真

団地名 : 高梨中央
被害場所: (065)専攻科・教育棟
被害番号: [5-3]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 1.7m




団地名 : 高梨中央
被害場所: (065)専攻科・教育棟
被害番号: [5-4]
被害内容: 壁クラック (ボード)
被害数量: 1mm未満 1.7m




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	5F	番号	2
						整理用	被害写真 6520-001-065-5F-2				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	配置図	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-065-配置図-1			

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	1F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-065-1F-1				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	2F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-065-2F-1				

被害復旧図




学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	3F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-065-3F-1				

被害復旧図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	4F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-065-4F-1				

被害復旧図



学校名	一関高専	団地名	高梨中央	棟番号	065	棟名称	専攻科・教育棟	階	5F	番号	1
						整理用	被害復旧図 6520-001-065-5F-1				